


飯岡小学校通学路対策箇所図



西条インターチェンジの交差点より
1つ西側の信号がついている、国道
11号線沿いの歩道の切れ目の部
分(国道11号線の南側)
<対策メニュー>
・雑草を刈って標識を見やすくした。
・コンクリートをはった。



交通量は少ないが、見通しが悪い。
<対策メニュー>
・カーブミラー設置予定

