

吉岡小学校通学路対策図



点滅信号があるが、見通しがよい直線道路のため車のスピードが上がりがちである。押しボタンが道路のすぐそばにあり、信号の退避場所がなく、危険。

<対策メニュー>

- ・信号の退避場所検討



見通しが悪く、ミラー確認が必要だが、見にくい。

<対策メニュー>

- ・カーブミラーの角度調整

