

## 西条市内通学路の対策箇所一覧表

### 【西条小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
市道西条18号線	西条市明屋敷(本陣川ポンプ場付近)	通学時間帯の交通量が多く、一時停止をしない車があり危険。	交通取締り	愛媛県警察	継続して取締りを実施
市道西条神拝2号線	西条市神拝乙(小学校西門入り口付近)	既設のカーブミラーでは歩道が確認しづらい。	ミラーの大型化	西条市	完了

【対策検討メンバー】西条小学校、西条警察署、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

### 【神拝小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
県道141号西条港線	西条市神拝甲(小学校東側県道交差点)	歩道橋東側の上り口が狭く児童で混雑する。	歩道橋最下段の改良	愛媛県	完了
市道西条駅前干拓地線	西条市喜多川315(交差点)	交通量の多い信号交差点であるが、児童が多く混雑している。	信号機の切替え時間調整	愛媛県警察	準備中
市道神拝23号線	西条市喜多川 (小学校前から喜多川315交差点まで)	道幅が狭く、交通量が多い。	ポールコーン、反射鏡の設置 公民館西側交差点のカラー舗装補修	西条市	完了
市道西条駅前干拓地線	西条市喜多川158(交差点)	横断歩道はあるが、交通量が多く危険。	押しボタン式信号機の設置	愛媛県警察	要望中

【対策検討メンバー】神拝小学校、西条警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

### 【大町小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
市道西条駅前下島山線	西条市大町(小川踏切交差点)	北側の歩道が狭く、駅東通りからの左折車と接触する危険性がある。	ポールコーンの設置 樹木の剪定	西条市	完了
市道国道朔日市線	西条市大町266(南町交差点)	押しボタン式信号機はあるが、横断歩道が1箇所しかないため安全確保が不十分。	横断歩道の位置変更、増設	愛媛県警察	準備中

【対策検討メンバー】大町小学校、西条警察署、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

### 【玉津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
市道玉津西条1号線	西条市玉津(玉津橋北詰)	既設の横断歩道は信号待ち車両の間をすり抜ける横断となり危険。	横断歩道の位置変更	愛媛県警察	準備中

【対策検討メンバー】玉津小学校、西条警察署、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

【飯岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
市道飯岡11号線～2号線	西条市飯岡(旧道・西野口～半田)	道幅が狭いが、通学時間帯の車が多く危険。	区画線、注意喚起看板、路面標示の設置、路肩のカラー化	西条市	実施中
			速度規制の路面標示、標識の設置	愛媛県警察	準備中
市道船屋王至森寺線	西条市飯岡3234(交差点)	国道方面からの車が確認不十分のまま交差点に進入し危険。	注意喚起の路面標示	西条市	完了

【対策検討メンバー】飯岡小学校、西条警察署、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

【神戸小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
国道11号	西条市洲之内甲 (小学校南側国道歩道橋)	歩道橋上の舗装が一部はがれている。	舗装の補修	国土交通省	H24年度内に施工
国道11号	西条市安知生691付近	国道より北側に安全に通行できる道がないため、国道の横断を余儀なくされている。	押しボタン式信号機の設置	愛媛県警察	準備中
市道東原古川線	西条市洲之内甲(保育園付近交差点)	交差点付近の見通しが悪く危険。	交差点内のカラー化 自発光道路鏡の設置	西条市	H24年度内に施工

【対策検討メンバー】神戸小学校、西条警察署、国土交通省西条国道維持出張所、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

【禎瑞小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
市道禎瑞3号線	西条市禎瑞 (旧県道相生橋西側付近)	朝夕の車が非常に多く、スピードを出しているため危険。	交差点内のカラー化 自発光道路鏡の設置	西条市	H24年度内に施工
			速度規制の路面標示	愛媛県警察	準備中

【対策検討メンバー】禎瑞小学校、西条警察署、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

【橘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
農道氷見橋線	西条市西泉 (橘基盤整備記念広場前交差点)	交通量が多く、横断が危険。	横断歩道の設置	愛媛県警察	要望中
市道櫛木禎瑞線	西条市西泉 (橘基盤整備記念広場北側市道)	交通量が多く、横断が危険。	横断歩道の設置	愛媛県警察	要望中
市道橋氷見1号線	西条市野々市～西田(旧道)	道幅が狭く、区画線が片側にしかない。	路肩のカラー化	西条市	準備中
市道氷見櫛木線	西条市坂元甲(坂元甲3～坂元甲203付近)	区画線が片側にしかない。	両側区画線の設置	西条市	完了

【対策検討メンバー】橘小学校、西条警察署、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

【氷見小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策の状況
県道壬生川新居浜野田線	西条市氷見甲(新兵衛橋北詰)	交通量が多くスピードを出しており、横断が危険。	信号機の設置	愛媛県警察	要望中

【対策検討メンバー】氷見小学校、西条警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・建設道路課・危機管理課)

【壬生川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道本町線	西条市壬生川(小学校前)	路側に電柱があるため、車道内に入り込んでの通行が危険。	道路改良、電柱移転	西条市	準備中
市道壬生川新町線	西条市円海寺 (円海寺245-10～円海寺243-3付近)	道幅が狭く、車との接触事故が発生している。	水路の暗渠化	西条市	毎年度改良中

【対策検討メンバー】壬生川小学校、西条西警察署、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

【周布小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
県道南川壬生川停車場線	西条市周布1021付近(交差点)	横断歩道はあるが、交通量が多く危険。	通学指導	周布小学校	継続して指導
市道吉田北線	西条市周布1137(交差点)	停止線が消えている。	停止線、横断歩道の補修	愛媛県警察	準備中
市道貝田丹原線	西条市周布(本郷集会所付近)	見通しの悪い三叉路であるが、歩行スペースがない。	区画線の補修	西条市	完了

【対策検討メンバー】周布小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

【吉井小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
国道196号	西条市石田277(国道と市道の交差点)	横断歩道がなく危険。	横断歩道の設置	愛媛県警察	完了
市道今在家石田線	西条市玉之江(玉之江駅西側交差点)	横断歩道はあるが、交通量が多く危険。	横断歩道と停止線の補修	愛媛県警察	準備中
			注意喚起看板の設置	西条市	完了

【対策検討メンバー】吉井小学校、西条西警察署、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

【多賀小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道三津屋本町線	西条市三津屋南(三津屋南10～産業道路)	通学時間帯の通行量が多く、スピードを出しているため危険。	注意喚起看板の設置	西条市	完了
県道壬生川新居浜野田線	西条市北条 (小学校南門～国道196号)	抜け道として通る車が多く、スピードを出しているため危険。	両側区画線の設置	愛媛県	要望中
市道干拓北条線	西条市北条 (北条新田公園付近交差点～国道196号)	抜け道として通る車が多く、スピードを出しているため危険。	速度規制標識の設置	愛媛県警察	準備中
			注意喚起看板の設置	西条市	完了
県道東予港三津屋線	西条市北条 (北条新田会館南側県道交差点)	押しボタン式信号機のため、信号の切り替わりに気づかない車があり危険。	感知式信号機への変更	愛媛県警察	要望中

【対策検討メンバー】多賀小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

【国安小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
県道孫兵衛作壬生川線	西条市三芳 (大明神川南側正法寺バス停付近 ～市道楠浜北条線との交差点)	横断歩道と外側線が消えかかっている。	横断歩道の補修	愛媛県警察	準備中
			外側線の補修	愛媛県	要望中
			注意喚起看板の設置	西条市	完了

【対策検討メンバー】国安小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

【吉岡小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
県道徳能伊予三芳停車場線	西条市新町～西条市上市 (新町299-1～西条市上市甲40付近)	道幅が狭いが交通量が多く、スピードを出しており危険。	区画線の補修	愛媛県	要望中
			注意喚起看板の設置	西条市	完了
			速度規制の路面標示	愛媛県警察	準備中
県道今治丹原線	西条市上市(小学校西側県道交差点)	押しボタン式信号機のボタンが県道側にあり、待機時に危険。	押しボタンの増設	愛媛県警察	準備中
			注意喚起看板の設置	西条市	完了
市道新町広岡線	西条市上市～西条市石延 (小学校西側県道交差点～ポンプ場西側交差点)	区画線がない。	区画線の設置	西条市	完了

【対策検討メンバー】吉岡小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

### 【三芳小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道楠浜北条線	西条市三芳 (東予北地域交流センター前交差点)	横断歩道が片側にしかないため、下校時には変則的な横断となり危険。	横断歩道の増設	愛媛県警察	準備中
市道小向線	西条市三芳(三芳公園南側県道交差点)	既設のカーブミラーが小さく見えにくい。	ミラーの大型化	西条市	完了
市道高須三芳線	西条市三芳 (東予北地域交流センター～今治小松自動車道)	高さ90cmの水路がある。	区画線の設置	西条市	完了

【対策検討メンバー】三芳小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

### 【楠河小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道河原津楠線	西条市河原津 (楠河公民館～今治小松自動車道)	横断歩道が薄くなっており標識も見えにくい。	横断歩道の補修、標識の高さ調整	愛媛県警察	高さ調整完了 横断歩道は準備中
			注意喚起看板の設置	西条市	完了

【対策検討メンバー】楠河小学校、西条西警察署、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

### 【庄内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
県道今治丹原線	西条市且之上(公民館前)	横断歩道はあるが、通学時にスピードを出す車が多く危険。	押しボタン式信号機の設置	愛媛県警察	要望中

【対策検討メンバー】庄内小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・東予総合支所建設管理課・危機管理課)

### 【丹原小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道丹原願連寺線	西条市丹原町願連寺 (旧消防署前～病院前)	抜け道として通る車がスピードを出しており危険。	注意喚起看板の設置	西条市	完了
県道石鎚丹原線	西条市丹原町田野上方 (光下田集会所南側交差点)	県道がカーブしており見通しが悪いが、車のスピードが出ているため横断が危険。	押しボタン式信号機の設置	愛媛県警察	要望中
市道柚ノ木線	西条市丹原町田野上方(南部児童遊園東側、辻堂東側と新設道路との交差点)	新設された2車線の道路を横断しなければならなくなり危険。	横断歩道の設置	愛媛県警察	要望中
市道東中学校前線	西条市丹原町今井 (今井バス停付近三叉路)	道幅が狭く、見通しが悪い。	区画線、注意喚起看板の設置	西条市	看板設置完了・区画線はH24年度内に施工

【対策検討メンバー】丹原小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・丹原総合支所建設管理課・危機管理課)

【徳田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道久妙寺徳能線	西条市丹原町古田 (消防分団蔵置所前交差点)	道幅が狭く交通量が多い。	区画線の補修、自発光道路標の設置	西条市	道路標設置完了・区画線はH24年度内に施工
市道徳能高知線	西条市丹原町徳能(ちびっこ広場前付近)	県道から市道へ減速せずに進入してくる車が多く危険。	区画線の設置	西条市	H24年度内に施工
			区画線の補修	愛媛県	要望中
県道今治丹原線	西条市丹原町徳能78(交差点)	交通量が多く見通しが悪い。	自発光道路標の設置	西条市	完了
			横断歩道の設置	愛媛県警察	要望中

【対策検討メンバー】徳田小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・丹原総合支所建設管理課・危機管理課)

【田滝小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
県道関屋今井線	西条市丹原町田滝 (田滝入り口バス停付近三叉路)	カーブした坂道で、ダンプトラックやスピードの出た車が多く危険。	通学経路の変更	小学校	完了

【対策検討メンバー】田滝小学校、西条西警察署、愛媛県東予地方局、西条市(教育委員会・丹原総合支所建設管理課・危機管理課)

【田野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道北田野来見線	西条市丹原町北田野～西条市丹原町長野 (小学校前旧道)	通学時の交通量が多く、スピードが出ており危険。	路肩の改修、カラー化	西条市	計画検討中

【対策検討メンバー】田野小学校、西条西警察署、西条市(教育委員会・丹原総合支所建設管理課・危機管理課)

【中川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道北田野来見線	西条市丹原町石経～西条市丹原町来見 (中川公民館～乗越)	道幅が狭いが、スピードを出す車があり危険。	区画線の補修、注意喚起看板の設置	西条市	看板設置完了・区画線は準備中

【対策検討メンバー】中川小学校、西条西警察署、西条市(教育委員会・丹原総合支所建設管理課・危機管理課)

【小松小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
市道中央線	西条市小松町新屋敷(小松橋)	橋が前後の道幅より狭くなっており危険。	速度規制の路面標示	愛媛県警察	準備中
			路肩のカラー化	西条市	H24年度内に施工
市道中央線	西条市小松町新屋敷 (川原谷集会所南付近)	停止線・止まれの標示が消えかかっている。	停止線、路面標示の補修	愛媛県警察	準備中
市道中央線	西条市小松町新屋敷 (新屋敷2273付近交差点)	見通しの悪い三叉路で、横断歩道が片側にしかない。	通学指導	小学校	ボランティアによる見守り実施中

【対策検討メンバー】小松小学校、西条西警察署、西条市(教育委員会・小松総合支所建設管理課・危機管理課)