

## 市内の公共施設2棟で石綿の使用が判明しました。

市内の学校・公共施設673棟で石綿使用の調査をした結果、産業情報支援センターと市民会館の一部個所で「吹き付け石綿」の工法を用いていることが判明しました。両施設ともに石綿が飛散するような危険な状態ではありませんが、取り扱いについて慎重に検討し、適切な処置（撤去・封じ込め・囲い込み）を講じてまいります。



▲産業情報支援センター旧冷房機械室



▲市民会館

建築年	施設名称	施工箇所	現在の状況
昭和48年	産業情報支援センター	旧冷房機械室の内壁	施錠して立入禁止。
昭和50年	市民会館	機械室の内壁	囲い込み処理済だが一部はく離の状態。

## ロックウールの吹き付け施工を確認した公共施設では、1棟を除き石綿成分は検出されませんでした。

石綿を吹き付ける工法に類似した、ロックウールを吹き付ける工法があります。ロックウールは石綿と違って、発がん性などの危険性はありません。しかし、昭和55年以前にロックウールを吹き付けた建築物などには、石綿の成分を含んでいる可能性があります。

右表にある12棟でロックウールの吹き付け施工が確認され、調査の結果、市民会館屋根裏のH鋼から石綿の成分が検出されました。この個所についても危険な状態ではありませんが、適切な処置を講じてまいります。

建築年	施設名	吹き付けロックウール施工箇所	石綿含有の有無	
昭和50年	市民会館	屋根裏のH鋼	有	
昭和53年	丹原総合支所	車庫・機械室の天井・内壁	無	
	丹原福祉センター	ステージの天井		
	小松総合支所	ブロー室の内壁		
	大町小学校	ポンプ室の天井・内壁		
昭和54年	市庁舎本館	西条東中学校		ポンプ室の天井・内壁
		地下機械室の天井		
		地下中1階PCB保管室の天井		
		正面玄関キャノピー内部の上下部		
		正面玄関風除室の天井裏上部		
		北入口キャノピー内部の上下部		
		北入口風除室の天井裏上部		
		3階機械室の天井		
		5階機械室の天井		
		7階機械室の天井		
7階議場の天井裏H鋼				
昭和55年	ひうちクリーンセンター管理棟	機械室の天井・内壁		
	ひうちクリーンセンター処理棟	ブロー室の天井・内壁		
	橘小学校	ポンプ室の天井・内壁		
	玉津小学校	ポンプ室の天井・内壁		
	小松東保育所	ボイラー室の天井・内壁		
	中央公民館	機械室の天井・内壁・鉄骨		

### ◎ロックウールとは

日本名で岩綿（がんめん）。工場で製造された人造の鉱物繊維でガラス質（石綿は天然鉱物繊維で結晶質）。太さは、石綿に比べて数十から数百倍太い。断熱材や吸音材に用いられる。

- 石綿を取り扱う作業などに従事していた方は、石綿の粉じん（石綿ばく露）可能性があります。
- 石綿ばく露の可能性があると認められる方は、最寄りの医療機関にご相談の上、健康診断を受けてください。その際、自分が石綿に係る作業を行っていたことを医師に伝えてください。
- また、石綿にばく露した方は、発がんの危険性を高めることになるので、喫煙をしないようにしてください。
- 「石綿を取り扱う主な作業」
- 石綿鉱山などでの採掘・搬出・粉碎・精製作業
- 石綿原料などの袋詰め・運搬作業
- 石綿製品の製造作業
- 石綿の吹き付け作業
- 石綿製品での被覆・補修・加工作業
- 石綿製品が使用されている建築物、船舶、車両などの補修・解体作業
- 石綿を不純物として含有する鉱物（タルク、滑石、バミキュライト、蛭石、繊維状ブルサイト、水滑石）などの取り扱い作業

石綿を取り扱う作業などに従事していた方は健康診断を受けましょう

### 健康管理手帳制度、労災補償制度があります

○石綿を取り扱う作業の周辺で、間接的な石綿ばく露を受ける可能性のある作業

健康管理手帳の結果、胸部レントゲン検査で一定の症状がある場合などは、愛媛労働局に健康管理手帳の交付申請をしてください。

健康管理手帳の交付を受けると、無料で定期的に健康診断を受けることができます。石綿肺、肺がん、中皮腫などを発症した場合、それが石綿にばく露したことが原因であると認められれば、労災補償を受けることができます。

### 健康管理手帳、健康診断、労災補償についてのお問い合わせは…

- 愛媛労働局 TEL089-935-5204
- 新居浜労働基準監督署 TEL0897-37-0151

### 石綿による健康への影響や、治療方法についてのご相談は…

- 愛媛産業保健推進センター TEL089-915-1922
- 愛媛労災病院 TEL0897-33-6191