

# 楠河小学校通学路対策箇所図

②デリネーターのリフレクターが破損して、夜間危険。

<対策メニュー>

・破損修理済

【修理後】



①水路側溝とグレーチングの隙間が大きく、自転車が脱輪。転倒の恐れがある。

<対策メニュー>

・隙間を埋める補修作業済

【補修作業後】

