

壬生川小学校通学路対策箇所図



①道幅が狭く、道と用水路の距離が近い
ため、登下校時に自動車と歩行者が
離合する際に危険である。

<対策メニュー>

- ・用水路の下流の浸水対策(2、3年以
内に完了予定)
- ・その後コンクリートのふたを設置検討

②朝夕の交通量が多く、街路樹もあり
見通しが悪い。

<対策メニュー>

- ・横断歩道の塗り直し予定。
- ・街路樹の伐採を検討。