



- 60 駐在所横の横断歩道前の停止線が消えかかっている  
＜対策＞ 現場確認後実施確認
- 61 傾きがあり、劣化している恐れのあるブロック塀がある  
＜対策＞ 所有者に修繕依頼
- 62 大明神川の信号機があることや建物で見通しも悪いため、スピードを出した車があり非常に危険  
＜対策＞ 注意喚起看板の設置
- 63 カーブミラーの支柱が傾いており、また、支柱が埋まっている部分が破損しているので危険  
＜対策＞ ぐらつきはないためミラーの角度調整
- 64 道幅の狭い道であり、対向車が来た際に危険  
＜対策＞ パトロールを実施
- 65 横断歩道の塗装と「トマレ」の塗装が薄いところがある  
＜対策＞ 横断歩道、停止線の補修