

## 地理院地図



45 グリーンの路側帯がかかれてあるが、路側帯が傾いており危険である。

＜対策＞ 民家が道路に接しているので、道路改良が難しい。

46 道路脇に深い側溝があり危険。落下防止や注意喚起となるものをお願いしたい。特に遮断機が上がった直後、車の渋滞時が危険である。

＜対策＞ 転落防止柵設置済

47 柵が倒れそうになっているため、修繕の依頼をお願いしたい。

＜対策＞ 都市計画課より、撤去済みの連絡がありました。

48 196号線からの抜け道として通る車が多く、児童の登校時と重なって危険なため、看板以外の注意喚起をお願いしたい。

＜対策＞ 令和5年度、路面標示設置済み、看板設置済み