


地理院地図



63 横断歩道の塗装が剥けている。横断歩道の塗装を塗りなおしてほしい。できれば、もう片側にも、横断歩道を描いてほしい。

《対策》 東側、農道側にある横断歩道の塗り直しは上申する。西側、指導側の横断歩道設置は通行量的に難しい。

64 反射ブロックもいくつか設置されているが、児童が登校下校で使う際、もしも落下したらと考えると不安である。ガードレールを設置してほしい。

《対策》 低水護岸があり道路拡幅もしているため、ガードレールは難しい。視線誘導標の設置について検討する。