多賀小学校通学路対策箇所図

・押しボタン式信号機で
信号の切り替わりに
気づかない車があり危険

＜対策メニュー＞
・感知式信号機へ変更

【対策検討メンバー】
・多賀小学校
・西条西警察署
・愛媛県東予地方局
・西条市（教育委員会
東予総合支所建設管理課
危機管理課）

・通学時間帯の交通量が多く、
スピードを出しているため危険

＜対策メニュー＞
・注意喚起看板の設置

・抜け道として通る車が多く
スピードを出しているため
危険

＜対策メニュー＞
・注意喚起看板の設置
・速度規制標識の設置

・抜け道として通る車が
多く、スピードを出して
いるため危険

＜対策メニュー＞
・両側区画線の設置

多賀小学校

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、
今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

：通学路
：要対策箇所

※ この背景地図等データは、国土地理院の電子国土Webシステムから配信されたものである。