二級河川 大明神川の現状

庄内橋
実報寺
福成寺
伊予三芳
西条市立河北中
西条市立三芳小
旦之上
大野
西条市立庄内小
西条市立国安小
国安
西条市立東予西中
喜多台
壬生川

大野橋
実報寺
福成寺
伊予三芳
西条市立河北中
西条市立三芳小
旦之上
西条市立庄内小
西条市立国安小
国安
西条市立東予西中
喜多台
壬生川



大明神川橋
宮内橋
河川防災緊急対策工事
L=95m・V=2,500m3
実報寺
福成寺
伊予三芳
西条市立河北中
西条市立三芳小
旦之上
大野
西条市立庄内小
西条市立国安小
国安
西条市立東予西中
壬生川
喜多台

大明神川橋

天井川大橋
実報寺
福成寺
伊予三芳
西条市立河北中
西条市立三芳小
旦之上
大野
西条市立庄内小
西条市立国安小
国安
西条市立東予西中
喜多台
壬生川

高須橋
六高橋
実報寺
福成寺
伊予三芳口
西条市立河北中
西条市立三芳小
旦之上
大野
西条市立庄内小
西条市立国安小
国安
西条市立東予西中
喜多台
壬生川

六高橋

六高橋

高須橋

新高須橋
高須橋
実報寺
福成寺
伊予三芳
西条市立河北中
西条市立三芳小
旦之上
大野
西条市立庄内小
西条市立国安小
国安
西条市立東予西中
喜多台
壬生川

高須橋

新高須橋

1－4　健全度の評価

健全度は、下表に従い評価する。

健全度	変状等の程度	変状等の発生の有無	河川堤防等の機能支障	措置の必要性
A 異常なし	・　目視できる変状がない状態	無	無	無
	・　目視できる軽微な変状が確認されるが、河川堤防等の機能に支障が生じていない状態	有 （軽微）		
B 要監視段階	・　目視できる変状（軽微な補修を必要とする変状を含む）が確認されるが、河川堤防等の機能に支障は生じていない状態	有	無	無
	・　進行する可能性のある変状が確認され、経過を監視する必要がある状態	有 （進行性）		
C 予防保全段階	・　河川堤防等の機能に支障は生じていないが、予防保全の観点から措置を行うことが望ましい状態	有	無	有
D 措置段階	・　河川堤防等の機能に支障が生じている状態 ・　措置（修繕又は更新）が必要な状態	有 （大）	有	有


観測値一覧
大明神川　宮内橋（西条市桑村）
凡例を非表示にする
50m
堤防天端高から -3.89m
氾濫開始 0.00m
観測開始 -3.50m
<< A
B >>
2019/09/29 09:00 堤防までの高さ -3.89m
2019/09/28 09:02 堤防までの高さ -3.88m
2019/09/27 09:00 堤防までの高さ -3.90m
2019/09/26 09:02 堤防までの高さ -3.90m
2019/09/25 09:11 堤防までの高さ -3.88m
09:01 堤防までの高さ -3.88m
2019/09/24 09:00 堤防までの高さ -3.88m
2019/09/23 09:00 堤防までの高さ -3.85m
2019/09/22 09:02 堤防までの高さ -3.74m