

# 周布小学校通学路対策箇所図

学校前からマンション横の道を通って出てくる児童が多い。しかし、西進する自動車から姿が見えず、事故の危険性が高い。実際に交通事故が起きている。

<対策メニュー>

- ・飛び出し注意表示の設置
- ・カーブミラーφ800円形に取り替え、路面に交差点ありの「+」マーク設置



対面のふれあい公園から出てくる児童の姿が、西進する自動車より全く見えず、事故の危険性が高い。実際に交通事故が起きている。

<対策メニュー>

- 路面に交差点ありの「+」マーク設置

