

多賀小学校通学路対策箇所図



押しボタン式信号機のため、信号機の切り替わりに気づかない車があり危険である。交通量が多く、スピードを出す車が多く危険である。

<対策メニュー>

- ・信号機の時間調整の検討
- ・児童への指導の徹底

