


# 三芳小学校通学路対策図

交通量が多いにもかかわらず、道の東側には区画線があるが、西側の歩道と車道の区別がない。交差点の南側は両端に区画線がある。

<対策メニュー>  
道路西側の外側線設置



曲手川橋に向けての側溝と曲手川橋水路横に、ガードレール等がなく、児童転落の恐れがある。

<対策メニュー>  
転落防止柵の設置検討



伊予三芳駅から西進する車には、横断歩道前にはいる児童の姿が見えにくい。(ミラーが見えにくい)

<対策メニュー>  
カーブミラーの位置変更



# 三芳小学校通学路対策図



高速道路下から側道に向けての交差点付近の区画線が薄くなり、自動車はかなり内側を通るので、巻き込まれるおそれあり。

<対策メニュー>  
外側線の塗り直し

