

国安小学校通学路対策箇所図



既存のカーブミラーはあるが、見通しが悪く危険である。

<対策メニュー>

- ・注意喚起表示設置
- ・「止まれ」の路面表示補修
- ・交差点カラー化の検討



変形の交差点であり、見通しが悪く危険である。

<対策メニュー>

- ・カーブミラーの角度調整



国安小学校通学路対策箇所図

