

# 三芳小学校通学路対策図



水路の中の水の流が速いのに  
ガードレールがなく、危険。

<対策メニュー>

- ・デリネーター設置



対策後写真



校中、横断歩道がないため、右側を  
歩いていた児童はいったん左側  
にある横断歩道を渡り、また右側を  
渡って帰らないといけないので新た  
に横断歩道を作ってほしい。

<対策メニュー>

- ・横断歩道増設上申予定
- ・カラー舗装検討



伊

三芳