

禎瑞小学校通学路対策箇所図



①通学路のため、自動車に注意を促すポールなどが設置されているが、表面の痛みが激しく、目立たない。

<対策メニュー>

- ・ポールに反射テープを巻く予定
- ・腐食しているようであれば撤去も検討(H29年度予定)
- ・道を狭く見せるような方法を検討

②道路脇の溝に通行車両が落下しないようにポールが10本あまり立てられているが、折れ曲がったり、反射板が欠落したりしている。

<対策メニュー>

- ・ポールの補修H29年度予定

①

②