

氷見小学校通学路対策箇所図

②道の両側の下が1m50cm以上低くなっており、ガードレールもなく落ちたら低学年の児童では上がるのが大変である。

＜対策メニュー＞

- ・交通看板設置済
- ・路肩のカラー化H30年度以降予定

【看板設置前】



【看板設置後】



①両側に家があるため、車からは児童が通っていても死角となり見えにくい。

＜対策メニュー＞

- ・交通看板設置済
- ・カーブミラー設置検討
- ・路面に「T」を書くことH30年度予定

【看板設置前】



【看板設置後】

