



40 車両用の信号機のある交差点ではあるが、歩行者用信号機がなく、地域の児童生徒が横断をためらうことが多く、危険であるため

<対策> 横断歩道の塗り直し補修

41 道路両側の路側帯用白線がなく、通行してる車と接触する危険性が大きい

<対策> 白線、カラー舗装実施

42 道幅が狭く、車道と用水路の仕切りがないため、登下校時に自動車と歩行者が離合する際に危険であるため

<対策> 土地改良との関係があるため転落防止柵の設置ができない。外側線実施

43 2階建ての建造物の上に看板等を取り付けていた物が古くなり、落下の恐れがある

<対策> 空き家所有者への撤去通知

44 カーブミラーの支柱部分が老朽化しさびた状態である

<対策> カーブミラー補修