



57 両側の白線が消えているので、危険である。また、登校時には右側通行だが、横断歩道が左側にしかない

<対策> 外側線の塗り直し実施
横断歩道の設置は難しい

58 両側の白線が消えている。登下校時に通る上、距離にして150メートル以上あるので、危険である

<対策> 外側線の塗り直し実施