



74 やや深い側溝があるため、ガードレールがあればありがたい

<対策> 反射ポールを設置

75 カーブミラーはあるが、児童が映りにくく死角になりやすい。通学路注意の看板などがあれば、注意喚起になる

<対策> 注意喚起看板の設置