



神戸小学校区

地理院地図

19 見通しがいいように見えるが、家屋の死角となり、車でも自転車でも走行中は見えづらい。通学路でもあるので、カーブミラーの設置を検討してほしい。

《対策》 取り下げ

20 遮断機や道路の横には遮るものがなく、線路内へ簡単に侵入することができる。通学路でもあるので、ガードレールの設置を検討してほしい。

《対策》 取り下げ