④高速道路の入り口につながる道と通学路が交差する場所で、横断歩道の白線が消えかかっていて危険なため。
＜対策メニュー＞
・横断歩道、止まれ表示塗り直し予定。

⑤国道につながっている通学路にもかかわらず、「止まれ」の線が消えていて、国道を横断する児童の登下校で危険なため。
＜対策メニュー＞
・現地確認をして、補修の上申をする。

⑦毎日多くの児童が登下校で利用している学校前の横断歩道である。横断歩道の標識はあるが、カーブになっており交通量も多いので、車が確実に減速できるように、路面の色を変える等ができないかを要望したい。
＜対策メニュー＞
・注意喚起のための路面標示設置予定。

⑥横断歩道の白線が消えかかっているため、登下校で国道を横断する児童が危険なため。
＜対策メニュー＞
・現地確認をして、補修の上申をする。



③塗装が剥がれているところがあり危険なため。塗りなおしが必要。
＜対策メニュー＞
・他の修繕箇所の状況を踏まえ、優先順位を勘案のうえ、計画的に修繕を実施する。
・令和3年10月13日応急処理完了。
⑧通学路の歩道に雑草が生い茂っており、車道にはみ出して登校している児童がおり危険であるため。
＜対策メニュー＞
・解決済。
・所有者へ対応を依頼している。
⑨通学路の歩道に雑草が生い茂っており、車道にはみ出して登校している児童がおり危険であるため。
＜対策メニュー＞
・解決済。
・所有者へ対応を依頼している。

②通学路に木々が覆いかぶさっており、毛虫などが落下して危険なため。
＜対策メニュー＞
・土地の所有者へ令和3年8月12日剪定を依頼。令和3年9月10日剪定済を確認。

①トラックが通ることがあるにもかかわらず、白線が消えているところが約300m近くにわたってあり、車道と歩道の区別がつかないため。
＜対策メニュー＞
・現地確認をして、白線の引き直しを検討する。
・グリーンベルトについては、状況を確認しながら検討する。

石根小学校通学路対策箇所図