

平成29年度通学路危険箇所一覧

【西条市】平成29年12月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			H24年度未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		道路管理者			その他	済	継続	その他				
												国	県	市町								
1	西条小学校	西条市神拝乙55番地1付近	水門近くの交差点			○		①登校時の交通量が非常に多く、また、時間帯進入禁止の道から入ってくる車両も時折見かけ非常に危険である。	その他	指導・監視等	7/24		○					○			(警察) 取締強化継続中	
2		西条市明屋敷106番地付近	宇佐美商店の前			○		②道路を横断して登下校する児童がいるが、信号がなく危険を感じる。	その他	その他			○						○			(教育委員会) 横断の仕方を学校で指導済
3		西条市本町78番地1付近	地藏寺前の交差点			○			③南北、東西ともに車の交通量が多く危険である。	その他		その他		○						○		
4	神拝小学校	西条市樋之口128番地付近				○		①交通量が多く車の流れも速いにもかかわらず、信号がなく通学路ということが分かりにくい。	交通規制補修	横断歩道	7/24	○	○					○				(教育委員会) 横断の仕方を学校で指導済 (警察) 横断歩道塗り直し申請済
5		西条市神拝甲247番地6付近から370番地付近までの通り(時間帯通行禁止区間)				○		②7時-9時は時間帯通行禁止にもかかわらず、侵入してくる車があり、道路標識のみだと右左折車は気づきにくい。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化			○	○					○			(教育委員会) 通行の仕方を学校で指導済 (警察) 取締強化継続中 (市建設道路課) カラー舗装H30年度以降予定
6	大町小学校	西条市大町1060番地付近(旧道)	大町小学校正門前～中町小川通り			○		①ほぼ半数が登校する道であること、中学生の自転車通学が重なること、さらに保育園児を送る車とが重なり危険。横にある水路も道幅を狭くして危険。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/24								○			(市建設道路課) カラー舗装H30年度以降予定、水路のカバーについて検討
7		西条市大町102番地付近(小川交差点から南)	和田内科皮膚科前			○		②児童の通学路だが、横断歩道もグリーンゾーンもなく危険。この道の交通量も多いので心配。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化				○					○	○		
8	玉津小学校	西条市朔日市6番地14付近	朔日市元橋付近			○		①交通量のわりに道幅・路肩が狭い。道の北側に歩道・自転車道がない。通学時に歩行者と自転車が渡り、危険である。	その他	指導・監視等	7/25		○						○			(警察) パトロール強化中
9		西条市下島山甲1461番地1付近	天神台から降りてきたところ			○		②朝の交通量が多く、車のスピードも出ている。朝の旗当番で保護者の方も立ってくれているが、道を横断する際に危険である。	その他	その他			○						○			(教育委員会) 通行の仕方を学校で指導済
10		西条市朔日市143番地1付近	JA玉津西側道路			○		③道幅が狭く、通学中の児童が自動車と行き違ふとき、危険である。また、大雨の後は水路があふれることもある。	その他	その他			○						○			(教育委員会) 通行の仕方を学校で指導済
11		西条市玉津200番地1付近	玉津小学校北側道路			○		④自転車通学の児童が登校してくるとき、横断道が自衛隊だけで見えにくく、自動車の交通量も多くなると危険である。	その他	その他			○							○		
12	飯岡小学校	西条市飯岡785番地2付近	飯岡ヘアデザインアローズ付近の旧道			○		①水路があるため歩道が狭くなっている。	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡張	7/25								○			(市建設道路課) 水路へのふたの設置H29年度予定
13		西条市飯岡310番地2付近	国道11号線の南側	○				②交通量が多い国道に面している歩道の切れ目であるが、横断歩道がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化				○					○			(国土交通省) カラー舗装実施済
14	神戸小学校	西条市洲之内甲533番地5北側	中西第2路切付近			○		①路切そばの水路と道路との段差が1m以上あり、危険。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	7/25								○		(市建設道路課) ガードレールH29年度設置予定	
15	橋小学校	西条市野々市126番地付近				○		①側溝が深いにも関わらず、ふた等がないので、児童が落ちてしまう危険がある。	歩道等の確保	構造物の移設・撤去による歩行空間拡張	7/26								○		(市建設道路課) 水路にふたを付けるか検討、ポール設置可能か検討	
16	禎瑞小学校	西条市禎瑞300番地付近				○		①通学路のため、自動車に注意を促すポールなどが設置されているが、表面の痛みが激しく、目立たない。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	7/26								○			(市建設道路課) ポールに反射テープを巻く予定、腐食しているようであれば撤去も検討(H29年度予定)、道を狭く見せるような方法を検討
17		西条市禎瑞325番地2付近				○		②道路脇の溝に通行車両が落下しないようにポールが10本あまり立てられているが、折れ曲がったり、反射板が欠落したりしている。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕									○			(市建設道路課) ポールの補修H29年度予定

平成29年度通学路危険箇所一覧

【西条市】平成29年12月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	教育委員会	警察	対応機関 道路管理者				対策状況				H24年度 未了箇所	備考
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容				道路管理者				济	継続	その他			
														国	県	市町	その他						
18	水見小学校	西条市水見乙1755番地4付近	水見小学校正門より10m程東の交差点			○		①両側に家があるため、車からは児童が通っていても死角と見えにくい。	その他	その他	7/26											(危機管理課) 交通看板設置済 (市建設道路課) カーブミラー設置検討、路面に「T」を書くことH30年度予定	
19		西条市水見乙1709番地1付近	水見小学校正門より100m程西側の道				○		②道の両側の下が1m50cm以上低くなっており、ガードレールもなく落ちたら低学年の児童では上るのが大変である。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化												(危機管理課) 交通看板設置済 (市建設道路課) 路肩のカラー化H30年度以降予定
20	小松小学校	西条市小松町新屋敷甲2246番地7付近	川原谷(リハ・クリネ手前)の交差点				○		①国道196号線と国道11号線の交差点の延長線上となり交通量が多い。	信号機関係	新設	8/25		○								(警察) 信号機設置中 (市建設管理課) それに合わせて、道路改良中	
21		西条市小松町新屋敷甲246番地付近	小松小学校西門付近				○		②児童の通学量が多いため、道幅をもっと広くしてほしい。	道路管理者その他	その他												(市建設管理課) 道路一部分拡幅予定(三差路部分は用地の協力が得られないので拡幅できない)
22	壬生川小学校	西条市壬生川188番地3付近	西条市壬生川小学校前道路				○	○	①登校時間帯の交通量が非常に多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく危険である。	歩道等の確保	路肩(路側帯)の設置・拡幅	8/28			○								(危機管理課) 交通看板設置済 (東予地方局) 路側帯が狭い部分拡幅済
23		西条市円海寺191番地付近	西条市円海寺宗忠神社付近十字路交差点					○	②横断歩道は設置されているが、朝夕の交通量が多く街路樹もあり見通しが悪い。	維持管理	植栽の剪定			○									(市建設管理課) 街路樹の剪定、伐採実施検討、電柱移動の協議 (警察) 横断歩道塗り直し申請
24		西条市壬生川496番地1付近から654番地2付近までの通り	西条市壬生川小学校北側茨の木道路					○	③道幅が狭く車道と水路の仕切りがないため、登下校時に自動車と歩行者が離合する際に危険である。	道路管理者その他	その他												(市建設管理課) 水路の下流の浸水対策(2,3年以内に完了予定)その後コンクリートのふたを設置検討
25	周布小学校	西条市周布80番地4付近	本郷川				○	①川沿いの道でガードレールがないため危険。自転車の転落事故あり。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	8/28	○											(教育委員会) ガードレール設置について、自治会同意済 (市建設管理課) 県と協議し、数年かけてガードレール設置予定
26		西条市周布1319番地1付近	本郷川				○	②川沿いの道でガードレールがないため危険。自転車の転落事故あり。	歩車道境界の明示	防護柵の設置													
27	吉井小学校	西条市玉之江510番地5付近	国道196号線吉井交差点付近				○	①道幅が狭い。信号を待つ子どもたちの退避場所が狭く危険。	その他	指導・監視等	8/21												(危機管理課) 交通看板設置済
28		西条市玉之江459番地付近					○	②道幅が狭くなる上に、白線が消えかかっており、歩道と車道の区別がない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化												(市建設管理課) 道路舗装を直して白線を塗り直す	
29		西条市玉之江227番地5付近	玉之江駅周辺				○	③交通量が多く、歩道が狭いため危険。歩道を緑塗装にしてほしい。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化													(市建設管理課) 道路上にある電柱撤去済
30	多賀小学校	西条市北条1577番地4付近	岡田歯科の交差点				○	①交通量が多い。また、道路から商店への出入りの車が危険である。	その他	その他	8/3												(危機管理課) 交通看板設置済
31		西条市北条1465番地7付近	矢野自動車の交差点				○	②青信号の時間20秒では、待っている児童が渡りきれない。30秒にしてほしい。	信号機関係	その他			○	○									(国土交通省) 車道と歩道の間に子どもの飛び出し防止の柵を設置済 (警察) 青信号の時間延長について本部に要望する
32		西条市周布160番地 東予東中学校東側の市道楠浜北条線	東予東中学校付近				○	③交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく、狭くて危険。H29年6月21日、軽自動車と本校児童2名が接触事故を起こす。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化													(危機管理課) 交通看板設置済 (市建設管理課) 舗装のやり直しと白線を道路の内側に寄せることを予定
33	国安小学校	西条市桑村141番地付近(三叉路)	国安小学校北西方面				○	①学校に近く多くの児童が通る三叉路。交差点が近くにあり、カーブミラーはあるが、見通しが悪く危険。	その他	その他	8/3	○											(教育委員会) 通行の仕方を学校で指導済
34		西条市新市672番地付近	新市会館東方面				○	②カーブミラーはあるが、見通しが悪く危険な交差点。昨年、自動車と小学生自転車の接触事故が起こっている。	その他	その他		○											(教育委員会) 通行の仕方を学校で指導済

平成29年度通学路危険箇所一覧

【西条市】平成29年12月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況			H24年度未了箇所	備考
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		道路管理者			その他	済	継続	その他		
												国	県	市町						
35	吉岡小学校	西条市新町299番地1付近	吉岡小学校東側(酒店付近の不規則な十字路口)		○	○		①見通しが悪く、ミラー確認が必要だが、見えにくい。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	8/18				○					(市建設管理課)カーブミラー交換済
36		西条市上市807番地付近	県道今治丹原線と吉岡小学校前の正門前(新町広岡線)の道路の交差点		○	○		②点滅信号があるが、高速で通過する車が多く、近年大型車の通行量が多くなった。押しボタンの道路のすぐそばにあり番号待ちのスペースがなく、危険な状態である。	その他	指導・監視等						○				
37	三芳小学校	西条市三芳1601番地付近	旧道(元・国道196号線)中屋前		○			①十字路口になっていて、旧道は坂になり、車はスピードが出やすくなって、事故につながる可能性が何度か発生。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/4					○				(東予地方局)道路を狭くみせるためのドット線施工済(警察)30km規制の路面標示上申済
38		西条市三芳997番地付近	三芳交流センター近くの十字路口				○	②下校中、横断歩道がないため、右側を歩いていた児童はいったん左側にある横断歩道を渡り、また右側を渡って帰らないといけない。	交通規制新設	横断歩道						○				
39	楠河小学校	西条市河原津447番地付近	楠河小学校前市道の今治・小松自動車道高架下付近			○		①水路側溝とグレーチングの隙間が大きく、自転車脱輪。転倒の恐れがある。	その他	その他	8/4					○				(市建設管理課)隙間を埋める補修作業済
40		西条市河原津510番地1付近	楠河小学校前市道の今治・小松自動車道高架下付近			○		②デリネーターのリフレクターが破損して、夜間危険。	その他	その他							○			
41	庄内小学校	西条市且之上甲722番地1付近	庄内保育園前		○	○		①横断歩道はあるが、通学時にスピードを出す車が多く危険。大型ダンプが頻繁に通行している。	車両の速度抑制	狭さく(イメージ狭さくを含む)の設置	8/4					○				(東予地方局)道路を狭くみせるためのドット線施工済(警察)パトロール強化中
42		西条市実報寺30番地5付近				○		②広域農道から右左折して通行し、通学時にスピードを出す車が多く危険である。大型ダンプが頻繁に通行する。	車両の速度抑制	狭さく(イメージ狭さくを含む)の設置							○			
43	丹原小学校	西条市丹原町池田1778番地1付近	丹原小学校正門前横断歩道			○		①多くの児童が通学路として横断するが、そばに丹原支所もあり交通量が多い。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/18						○			(市建設管理課)30年度に横断歩道付近のカラー舗装を実施予定
44		西条市丹原町池田1432番地3付近	ファミリーマート北池田橋交差点			○		②通学路として使用しているが、横断歩道のないところを横断している。交通量が多く、スピードを出している車も多い。	その他	指導・監視等			○							(教育委員会)横断の仕方を学校で指導済(警察)横断時の見守り継続中、取締り強化継続中
45		西条市丹原町今井410番地付近	丹原商店街西端と県道147号線との交差点手前の道路の幅			○		③丹原商店街と県道との交差点の手前の道幅が極端に狭くなっている。	車両の速度抑制	狭さく(イメージ狭さくを含む)の設置							○			
46	徳田小学校	西条市丹原町徳能出作139番地付近	協和生コン付近の交差点から西条市丹原町徳能出作139番地付近にかけての市道			○		①路側帯が片側にしかない。登校時、児童は右側通行できるが、下校時は右側に路側帯がないので左側通行になる。	歩道等の確保	路肩(路側帯)の設置・拡幅	8/18					○				(市建設管理課)路側帯設置済
47	田滝小学校	西条市丹原町高松甲2266番地1付近	田滝小学校前道路		○			①トラックなどの交通量が多く、スピードを出している車が多い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	8/9					○				(東予地方局)交差点の路面に「歩行者注意」「減速」標示施工済(危機管理課)交通看板設置済
48		西条市丹原町高松甲2284番地1付近			○		②スピードを出したまま、緩めない車の通行が多い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)							○	○			(東予地方局)横断歩道の手前に路面標示施工済(危機管理課)交通看板設置済(警察)横断歩道塗り直し上申済
49		西条市丹原町高松甲2255番地2付近	田滝入りロバス付近のY字路			○		③スピードを出したまま、緩めない車の通行が多い。	その他	その他							○	○		
50	田野小学校	西条市丹原町長野665番地付近	田野小学校周辺西長野集会所前交差点			○		①児童が横断するポイントであるが、停止線や止まれの表示が消えていて危険。	交通規制補修	一時停止	8/9					○				(警察)停止線や「止まれ」の標示塗り直し上申済
51		西条市丹原町北田野1430番地付近	田野小学校東側交差点			○		②緩やかなカーブで見通しが悪い所に先に、児童が横断するポイントがある。	その他	その他							○	○		

平成 29 年度 通学路 危険箇所 一 覧

【西条市】平成29年12月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関				対策状況			H24年度 未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者			その他	済			継続	その他
														国	県	市町						
52	中川小学校	西条市丹原町志川11289番地付近	東西にのびる市道			○		①交差点付近でも、スピードを出して走行する自動車が多くて危険である。	交通規制補修	その他	8/16					○	○	○			(市建設管理課) 道路標示塗り直し済 (危機管理課) 交通看板設置済	
53		西条市丹原町来見63番地1付近	讃岐街道の佐伯ストアー前			○		②飛び出してくる自動車や自転車が多い。	交通規制補修	その他				○			○	○	○			(警察) 停止線や「止まれ」の標示塗り直し申請済 (市建設管理課) カーパーミラー付け替え済 (危機管理課) 交通看板設置済

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。