

「壬生川地区におけるご意見及びご要望」の対応進捗状況

タウンミーティングでの ご意見・ご要望	市からの回答	担当課	令和2年度 進捗状況（2020.9月現在）
<p>《平成30年度》</p> <p>台風、大雨の際に道路が冠水する箇所が多々ある。雨水対策の現状と今後の計画はどうなっているか。</p>	<p>壬生川地区の雨水対策として、平成19年度末に本河原雨水ポンプ場が完成し、平成21年度から平成23年度の3カ年で市道北条新地線へ雨水幹線水路157mの整備を行いました。また、壬生川公民館周辺の雨水を本河原雨水ポンプ場へ導くために平成27、28年度の2カ年で国道196号線の西側歩道にバイパス水路142mを整備しました。しかしながら、未だに浸水被害は解消されていないのが現状です。</p> <p>今後、浸水被害の軽減に向けて、本河原雨水ポンプ場への雨水誘導水路の整備、既存水路の改修等のハード対策により、限られた財源の中で整備優先順位に応じて段階的に雨水対策を実施できるよう検討しています。</p>	<p>下水道工務課 0897-52-1574</p>	<p>大雨時に壬生川公民館周辺の道路が冠水し通行に支障を来している状況を軽減するため、令和元年度に市道北条新地線へバイパス水路を115m整備しました。</p> <p>今後も浸水被害の状況を確認しながら、優先順位に応じて段階的に対策を実施できるよう検討していきます。</p>
<p>《令和元年度》</p> <p>新川の河床が上がっていると思われる。上流から流れてくる砂及び材木等が溜まり河床が上がっている。大雨等の災害で洪水になることが心配される。早急に河床の掃除または土手の補強、川幅の拡張等をしていただきたい。</p>	<p>新川は、県が管理する2級河川であることから、東予地方局建設部に照会したところ、「堆積土砂の撤去については、限られた予算の中で緊急性の高い箇所から計画的に実施しており、今後も予算要望を継続するとともに可能な限り撤去に努める。また県では平成26年度以降、毎年堤防点検を実施しており、変状等が確認された場合には速やかに修繕等を行っている。」との回答がありました。</p>	<p>港湾河川課 0897-52-1543</p>	<p>河川管理者である県によると、堆積土砂の撤去について、令和3年度に予算措置を予定しているとのことです。</p>
<p>《令和元年度》</p> <p>西条西警察跡地はH30年度タウンミーティング（H31.2.2開催）以降どうなっているか。</p>	<p>防災ひろばとしてR1.10.11から整備工事に着工し、R2.1.7に完成予定です。</p>	<p>危機管理課 0897-52-1282</p>	<p>R2.1.7に防災ひろばとして完成済。敷地内にはストックハウス及び草刈り機を配備しており、広場の管理は、地元自治会へお願いしています。</p>