



- 1 歩車分離式信号機であるが、歩行者信号に関しては、歩行者横断秒数が短く渡りきることのできない児童が多くおり危険なため。  
 <対策> 弱者用信号機の検討
- 2 5叉路という特殊な道であり、また歩道が狭く、歩行者と自転車との接触等も考えられる。  
 <対策> パトロール・取り締まり強化  
 カラー舗装塗り直し
- 3 新道開通に伴い、通行量が多いため。  
 <対策> 随時パトロール  
 注意喚起看板、路面標示の設置
- 4 死角が多いのに加え、車がスピードを落とさないことが多いため。  
 <対策> 注意喚起看板の設置
- 5 登校時の交通量が多く、スピードが出ており、児童の姿があっても止まらない車も多いため。保護者からは、警察のパトロールを要望する声がある。  
 <対策> 随時パトロール  
 注意喚起看板、路面標示の設置
- 6 河川の砂利等があり高知意地に危険を伴う。  
 <対策> 横断歩道補修  
 砂利の清掃及びブロックの修繕対応
- 7 死角が多いのに加え、車がスピードを落とさないことが多いため。  
 <対策> 看板の設置