



59 児童・生徒の通学路であり、通行量もあるが、ガードレール等がなく落下の可能性がある
<対策> 反射ポールの設置