

吉井小学校通学路対策箇所図



路線が凸凹になっていて、児童がつまずき怪我をする。
<対策メニュー>
凹凸部分の補修、外側線の塗り直し



交通量が多いが、止まれの標示や標識がない。
<対策メニュー>
「止まれ」標識・路面標示検討及び既存の
「止まれ」表示の塗り直し



吉井小学校通学路対策箇所図



横断歩道の手前の白線が消えている。また、工事後アスファルトを塗り直したところで、児童がよくつまずき怪我をする。

<対策メニュー>

- ・交差点付近舗装直し及び外側線塗り直し
- ・横断歩道の路面補修を依頼中

