


丹原小学校通学路対策箇所

橋の位置が高く、下りに入って十数m程で交差点という場所である。池田方面から来た車からは、橋の向こう側は見えない。しかもすぐに交差点があるにもかかわらず、スピードを出す車も多い。

<対策メニュー>
注意喚起表示の設置



丹原小学校通学路対策箇所



県道石鎚丹原線沿い、横断歩道はあるが、県道が湾曲して見通しがききにくい上にスピードを出す車も多い。過去に数回事故が起きている。

<対策メニュー>

- ・押しボタン式信号機の設置を要望
- ・カーブミラーが見やすいよう標識の移動を検討



市道袖ノ木線を通行する車は通勤時間帯が多い。本線を横断する通学路2本あるが横断歩道がないので心配である。

<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置
- ・交差点カラー化、交差点部分の点線の外側線設置の検討、横断歩道設置後、交差点の照明も検討する。路面へ注意喚起として「交差点注意」は表示済

