

氷見小学校通学路対策図

スーパー建設に伴う通学路変更により、通学路になるが、線路側へ自由に行けるので危険である。

<対策メニュー> フェンス設置



スーパーへの物資搬入による、業務用のトラックの出入りが頻繁になり、さらに店舗利用者も入ってくる可能性もあり危険である。

<対策メニュー>

区画線の塗り直し



スーパーの建設に伴い、店舗利用者の車や業務用のトラックの通りが頻繁になるにもかかわらず、通学路に横断歩道がない。

<対策メニュー>

- ・外側線、ゼブラゾーン、車両誘導矢印の設置
- ・横断歩道の移設、押しボタン式信号機の時間調整



氷見小学校通学路対策図



信号機のない2カ所の横断歩道の白線が消えかかっている。
<対策メニュー>
・横断歩道、停止線、予告マークの塗り直し(H27年度実施予定)
・注意喚起の表示の設置

