

石根小学校通学路対策図

直線道路でスピードを出して走る車が多いのに、横断歩道がない。

<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置
- ・横断歩道設置設置後、横断旗設置



交通量が多く、横断歩道もあるが線が薄くなっていて標識もない。低学年児童だけで渡るのは危険である。

<対策メニュー>

- ・横断歩道塗り直し
- ・横断歩道付近車線内側にドットライン設置



石根小学校通学路対策図



児童が一番多く渡っている横断歩道の標識が電線カバーによって一部隠され見づらくなっている。遠くからくる自動車にはそこに横断歩道があることがわかりづらい。

<対策メニュー>

電線のカバーの撤去又は位置変更を設置者に依頼

