


# 徳田小学校通学路対策箇所図

カラー舗装はされているが、交通量が多く、見通しが悪い。スピードを出して通過する車が多い。横断歩道があるとよい。

<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置
- ・交差点西側道路の外側線(片側)設置



路側帯がなく、歩道と車道の区別がない。

<対策メニュー>

- 外側線(両側)設置
- 南側の外側線については舗装補修の必要があるため、その後実施予定。



# 徳田小学校通学路対策箇所図



通学時の交通量が多く、見通しが悪い。スピードを出す車も多い。子どもが横断する交差点であることを運転者に伝えたい。

<対策メニュー>

近隣交差点に横断歩道設置の予定があり、通学路変更の可能性あり。確定してから通学路の注意喚起表示の設置について判断する。

