

# 石根小学校通学路対策図



交通量が多いにもかかわらず、横断歩道しかなく横断歩道の塗装も薄くなっていて危険。

<対策メニュー>

- ・舗装の塗り直し
- ・横断歩道の塗り直し
- ・標識の設置



<対策後>



# 石根小学校通学路対策図

