

# 三芳小学校通学路対策図



スピードを落とさないまま通行する車が多く、児童と接触する危険がある。

<対策メニュー>

- ・剪定要望
- ・低学年に信号の見方を指導
- ・路肩カラー化



片側が歩道と車道の区別がなく、道路の陥没や木の枝が道路にはみ出てたりしている。

<対策メニュー>

- ・ガードレール設置予定

