

吉井小学校通学路対策箇所図



学校近くの広くない道路にも関わらず、スピードを出す車があり、一時停止線もなく危険。

<対策メニュー>

- ・一時停止線補修上申済
- ・「通学路注意」の看板設置



対策後写真



見通しが悪い。道路の優先順位もなく、一時停止の線もない。

子どもたちが横断する際危険。

<対策メニュー>

- ・「交差点注意」の看板設置予定



対策後写真

