

大町小学校通学路対策箇所図

【対策検討メンバー】

- ・大町小学校
- ・西条警察署
- ・西条市(教育委員会
建設道路課、危機管理課)

・歩道が狭く、左折車と接触するおそれがある

＜対策メニュー＞

・ポールコーンの設置、樹木の剪定



対策完了



・押しボタン式信号機はあるが、横断歩道が1箇所のため、安全確保が不十分となっている



＜対策メニュー＞

・横断歩道の増設、位置の変更

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

--- : 通学路

● : 要対策箇所