

小松小学校通学路対策箇所図

- ・見通しの悪い三叉路で、横断歩道が片側にしかない



＜対策メニュー＞
・通学指導


- ・停止線、止まれ標示が消えかかっている



＜対策メニュー＞
・停止線、標示の補修

【対策検討メンバー】

- ・小松小学校
- ・西条西警察署
- ・西条市(教育委員会
小松総合支所建設管理課
危機管理課)



- ・橋が前後の道幅より狭くなっており危険



＜対策メニュー＞
・路肩のカラー化
・速度規制の路面標示

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

--- : 通学路
● : 要対策箇所