


西条小学校通学路対策箇所図



①登校時の交通量が非常に多く、また、時間帯進入禁止の道から入ってくる車両も時折見かけ非常に危険。

<対策メニュー>

・取締強化継続中

②道路を横断して登下校する児童がいるが、信号がなく危険を感じる。

③南北、東西ともに車の交通量が多く危険。

<対策メニュー>

・横断の仕方を学校で指導済