


神戸小学校通学路対策箇所図



①踏切そばの水路と道路との段差が1m以上あり、危険。


<対策メニュー>

・ガードレールH29年度設置予定

【現在の踏切の北側】



【現在の踏切の南側】



地理院地図