

# 壬生川小学校通学路対策箇所図



①登校時間帯の交通量が非常に多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がなく危険である。

＜対策メニュー＞

- ・交通看板設置済
- ・路側帯が狭い部分拡幅済

【看板設置前】



【看板設置後】



# 壬生川小学校通学路対策箇所図

