

# 吉井小学校通学路対策箇所図

①道幅が狭い。信号を待つ子どもたちの退避場所が狭く危険。

<対策メニュー>

・交通看板設置済

【看板設置前】



【看板設置後】



②道幅が狭くなる上に、白線が消えかかっており、歩道と車道の区別がない。  
<対策メニュー>  
・道路舗装を直して白線を塗り直す

③交通量が多く、歩道が狭いため危険。歩道を緑塗装にしてほしい。  
<対策メニュー>  
・道路上にある電柱撤去済

玉之江駅

地理院地図