


三芳小学校通学路対策箇所図



①十字路になっていて、旧道は坂になり、車はスピードが出やすくなってる。事故につながる可能性が何度か発生。
<対策メニュー>
・道路を狭くみせるためのドット線施工済
・30km規制の路面標示上申済

②下校中、横断歩道がないため、右側を歩いていた児童はいったん左側にある横断歩道を渡り、また右側を渡って帰らないといけない。
<対策メニュー>
・横断歩道増設済
【増設後】



地理院地図