

# 丹原小学校通学路対策箇所図

②通学路として使用しているが、横断歩道のないところを横断している。交通量が多く、スピードを出している車も多い。

<対策メニュー>

- ・横断の仕方を学校で指導済
- ・横断時の見守り継続中
- ・取締り強化継続中

①多くの児童が通学路として横断するが、そばに丹原支所もあり交通量が多い。

<対策メニュー>

- ・30年度に横断歩道付近のカラー舗装を実施予定

【現在の状況】



③丹原商店街と県道との交差点の手前の道幅が極端に狭くなっている。

<対策メニュー>

- ・道路を狭くみせるためのドット線施工済

