


中川小学校通学路対策箇所図



中川小学校通学路対策箇所図

②飛び出してくる自動車や自転車が多い。

<対策メニュー>

- ・停止線や「止まれ」の標示塗り直し上申済
- ・カーブミラー付け替え済
- ・交通看板設置済

【看板設置前】



【看板設置後】

