

田野小学校通学路対策箇所図



①見通しの悪いカーブの先に、児童が横断するポイントである。
<対策メニュー>
・道路管理者が歩道のカラー舗装はしているが、農協田野支所前等は未着手のため、計画する。交差点前に「減速」の文字を表示する。
・パトロール強化

②停止線や「止まれ」の標記が消えかけている。
<対策メニュー>
・塗り直し予定。