

平成 30 年度 通学路危険箇所一覧

【西条市】平成30年11月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別			選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関					対策状況			H24年度 未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市町道		その他	対策種別		内容	道路管理者					済	継続			その他	
												国	県	市町	その他							
1	西条小学校	西条市神拝乙55番地1付近	水門近くの交差点			○	①水門付近に4つの路線が交差し、非常に危険である。登校時の交通量が非常に多い。時間帯進入禁止の道から入ってくる車両を時折見かける。	その他	指導・監視等	7/24		○					○				・警察によるパトロールの強化中	
2		西条市明屋敷106番地付近	宇佐美商店の前			○	②道路を横断して登下校する児童がいるが、信号がなく危険を感じる。登下校時ではないが3月に自転車と車の接触事故があった。	その他	指導・監視等			○						○				・横断の仕方を学校で指導済
3		西条市本町78番地1付近	地藏寺前の交差点				○	③南北、東西ともに車の交通量が多く危険である。登下校時ではないが、児童の通行も多い。	ドライバーへの注意喚起		警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）							○	○			
4	神拝小学校	西条市神拝甲247番地6付近				○	①穴を塞いでいる鉄板がずれることがある。	道路管理者その他	その他	7/24							○					・道路管理者が当該鉄板の所有者に対して指導済
5		西条市神拝甲247番地6付近から370番地付近までの通り（時間帯通行禁止区間）				○	②7時～9時は時間帯通行禁止にもかかわらず、侵入してくる車があり、道路標識のみだと右左折車は気づきにくい。	その他	指導・監視等									○	○			・警察による取り締まり強化中 ・危機管理課が交通看板設置済
6	大町小学校	西条市大町1060番地付近（旧道）				○	①半数の児童が発校し、中学生の自転車・保育園児を送る車と重なる道であるが狭い。水路もあり落下の危険。	道路管理者その他	その他	7/24									○			・道路管理者が注意喚起のポール設置を検討
7		西条市大町102番地付近（小川交差点から南）				○	②交通量の多い通学路だが、横断歩道・グリーンゾーンがない。	その他	指導・監視等			○							○			
追加		大町幼稚園付近の交差点以南				○	グリーンゾーンの幅が急に細くなっているため幅がきかない。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化										○			・道路管理者が、今後塗り直す際に合わせて、グリーンゾーンを拡幅するかどうか検討。
8	玉津小学校	玉津小学校東側道路と県道139号線の交差点				○	①玉津幼稚園へ子どもを送迎する車などで、朝の交通量が多い。一時停止の標識が見づらく、見通しも悪いので、道を横断する際に危険である。	交通規制補修	一時停止	7/27	○	○							○			・警察が停止線・止まれの表示を補修する。 ・学校から土地の管理者に対して、樹木の選定を依頼する。
9		県道139号線と船屋王至森寺線の交差点				○	②国道11号線方面から県道139号線方面に向けて、船屋王至森寺線が坂道。下り道になっているため、スピードが出ている車が多い。減速の標識などもないため、交差点を横断する際に危険である。	交通規制補修	横断歩道											○		
10	飯岡小学校	西条市大浜6311番地5付近				○	川沿いの細道で、ガードレールがないところがある。	その他	指導・監視等	7/27	○								○			・学校から危険性を指導する。 ・道路管理者によると、構造上、ガードレールの設置は難しいとのこと。
11		西条市飯岡3785番地1付近				○	深い溝にガードレールがない。	道路管理者その他	その他											○		
12	神戸小学校	神戸小学校そばの国道11号線にかかる歩道橋				○	老朽化が進み、一部鉄板が落下しそうで危険。さびが進み、土台の鉄骨にまで影響が出ている。陥没もあり、歩行者がつかづく。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	7/31		○							○			・道路管理者によると、劣化はそれほど激しくないのが現状維持とのこと。スロープ設置の要望を上げていく。
13	橋小学校	西条市野々市126番地付近	旧道沿いの側溝			○	①側溝が深いにも関わらず、蓋がないので、児童が落ちてしまう危険がある。	道路管理者その他	その他	7/26									○			・道路管理者が、転落防止柵について調整中
14		西条市檜木290番地付近の交差点				○	狭い道路の交差点にあるカーブミラーの角度が正しい方向を向いていないため、車の確認などができない。	道路管理者その他	その他										○			
15	榎瑞小学校	J A 西条榎瑞支所東側十字路				○	①道幅が狭く、見通しが悪いが、停止線が薄れており、一時停止する自動車が少なく危険である。	交通規制補修	一時停止	7/26		○							○			・警察が補修予定

平成 30 年度 通学路危険箇所一覧

【西条市】平成30年11月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別			選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関				対策状況			H24年度 未了箇所	備考	
		住所	目標物	国道	県道	市町道		その他	対策種別		内容	道路管理者				済	継続			その他
												国	県	市町	その他					
16	氷見小学校	氷見小学校北門前国道		○			①自転車通学児童が通行する歩道が狭く、通行車両との距離が近い。	道路管理者その他	その他	7/26		○				○			・道路管理者が、歩道の段差を無くす等して、安全に通れるように補修予定。	
17		旧新兵衛橋から氷見小学校に向かう道路				○	②道幅が狭く、道路の両端の白線が消えかかり、道路が傷んでいる。自転車通学児童が安心して通行できにくい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し								○		・道路管理者が補修する予定。	
18	小松小学校	リハクリネ前交差点から西側旧道				○	①交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/27						○			・道路管理者がカラー舗装と外側線の塗り直しをH31以降実施予定	
19	石根小学校	安井集会所前横断歩道		○			①交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が消えかけているため、児童横断中の事故の危険性がある。	交通規制補修	横断歩道	8/27		○					○		・警察が塗り直し予定	
20		近藤産業ガソリンスタンド東横断歩道		○			②交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が消えかけているため、児童横断中の事故の危険性がある。	交通規制補修	横断歩道			○						○	・警察が塗り直し予定	
21		りんりんパーク―西横断歩道		○			③交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が消えかけているため、児童横断中の事故の危険性がある。	交通規制補修	横断歩道			○							○	・警察が塗り直し予定
22		石根小学校正門前横断歩道		○			④交通量が多いにもかかわらず、横断歩道が消えかけているため、児童横断中の事故の危険性がある。	交通規制補修	横断歩道			○								○
23	壬生川小学校	壬生川小学校北側茨の木道路				○	①道幅が狭く、道路と用水路の仕切りがないため、登下校時に自動車と歩行者が離合する際に危険である。ガードパイプの検討してほしい。	道路管理者その他	その他	8/1								○	・道路管理者によると、道幅が狭くなるので、ガードパイプの設置は難しいとのこと。下流の手入れを待って、蓋をするか検討。	
24		ファミリーマート内海寺店前の丁字路				○	横断歩道は設置されているが、朝夕の交通量が多く街路樹もあり見通しが悪い。点滅信号機の設置を検討してほしい。	維持管理	草刈り、除草対策			○							○	・警察によると点滅信号の設置は難しい。横断歩道を塗り直す予定。 ・道路管理者が、視界を遮っている低木を伐採するかどうか検討。
25	周布小学校	西条市周布172付近（交差点）				○	①交通量が多い。信号がない。歩行者が見えづらい。	道路管理者その他	その他	8/1		○						○	・警察によると、横断歩道の設置は難しいとのこと。 ・道路管理者が、歩行者注意の路面表示済み。	
26		西条市周布1028-8付近（交差点）				○	②交通量が多い。信号がない。	道路管理者その他	その他			○							○	・警察によると、横断歩道の設置は難しいとのこと。 ・道路管理者が、歩行者注意の路面表示済み。
27	吉井小学校	西条市玉之江197番地付近	サイクルショップ タケカタ付近			○	①30人近くの児童が通過するが、白線が消えていて危険になっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/1									○	・道路管理者が塗り直す予定。
28		西条市玉之江113番地付近	吉井公民館北側			○	②北から登校する児童が道路を横断する時に危険。横断歩道などがあるとありがたい。	交通規制新設	横断歩道			○							○	・警察が横断歩道の設置を検討。
29		西条市玉之江441番地付近				○	③見通しが悪い四つ角。国道への抜け道があるため、スピードを上げて走る車がいる。『通学路』などの看板があればありがたい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）										○	・危機管理課が交差点注意の看板設置済み。
30	多賀小学校	西条市北条566-5番地付近	多賀小学校南門前の横断歩道と路側帯の白線			○	①薄くなっている。一定量の交通量があり、本校児童が登校下校によく使っている道なのに分かりにくい。	交通規制補修	横断歩道	8/2		○						○	・警察が横断歩道をH31年度塗り直し予定。 ・道路管理者が外側線を塗り直し済み。	
31		西条市周布160番地 東予東中学校東側の市道橋浜北条線				○	②交通量が多く、車のスピードも比較的速いようだ。しかし、2車線ではないので、通学児童にとっては危険だ。通学路のマークを増やしてほしい。また、暗渠にして路側帯を広げ、可能であればブロックで仕切ってほしい。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化										○	・路側帯をすでに広めにとっているため、今度は道路管理者がカラー舗装化を検討する。
32	国安小学校	西条市桑村131	国安小学校正門出口の横断歩道			○	①多くの児童が通過する横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道	8/2		○							○	・警察がH31年度以降、塗り直す予定。
33		菴翁氏桑村131	国安小学校西門付近の横断歩道			○	①多くの児童が通過する横断歩道が消えかけている。	交通規制補修	横断歩道			○								○

平成 30 年度 通学路危険箇所一覧

【西条市】平成30年11月現在

番号	小学校名	危険箇所		道路別			選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			H24年度未了箇所	備考			
		住所	目録物	国道	県道	市町道		その他	対策種別		内容	道路管理者					済	継続			その他		
												国	県	市町	その他	教育委員						警察	
34	吉岡小学校	吉岡小学校前北側道路				○	①道路が狭いため、歩行者と車の混雑が危険	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/2								○			・道路管理者がカラー舗装に向けて検討。		
35		安用出作付近の広域農道より西側の狭い道路の入る交差点				○	②広域農道よりほぼ直道で道路に入るため、速度を落とさず侵入する車が多く危険である。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）									○				・危機管理課が減速を促す看板を設置済	
36	三芳小学校	西条市三芳1601番地付近	旧道（元・国道196号線）中層前			○	①十字路になっていて、旧道は坂になり、車はスピードが出やすくなる。事故につながる可能性が何度か発生。制限時速の30kmを道路に書いてもらいたい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/6										○		・警察が、路面に「30km規制」と書く予定。	
37		三芳駅への道と三芳公園へ行く道の交わったところ				○	②登校中、横断歩道が消えかかっているため、スピードの出すぎの自動車が見られます。そこで横断歩道を塗り直してもらいたいと思います。	交通規制補修	横断歩道												○		・警察が横断歩道を塗りなおす。
38	橋河小学校	橋川小学校周辺				○	①踏切前の停止線と横断歩道の表示等が、薄く消えていて非常に危険である。	交通規制補修	一時停止	8/6											○		・警察が横断歩道、停止線、ダイヤを塗りなおす。 ・道路管理者が外側線を塗り直す予定。
39	庄内小学校	西条市大野	老人ホーム亀天荘付近			○	①横断歩道はあるが、塗装が薄くなっている。朝の登校の時間帯、放課後の下校の時間帯にスピードを出す車が多く危険。大きな道であるため、交通量も多い。	交通規制補修	横断歩道	8/6											○		・警察が横断歩道を塗りなおす。 ・道路管理者が交差点を示す標識の補修を検討。
40	丹原小学校	西条市丹原町池田1778番地1付近	丹原小学校正門前横断歩道			○	①多くの児童が通学路として通行や横断をするが、そばに丹原支所もあり交通量が多いので、横断歩道付近を配色して目立つようにしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/20											○		・道路管理者が外側線の塗り直し、カラー舗装の予定。
41		西条市丹原町池田1883-1付近				○	②複数の車道が合流するため、児童の通行や横断に危険がある。付近の道路に配色して目立つようにしてほしい。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し			○										○	・道路管理者が、外側線の塗り直し、路面に交差点注意と表記 ・横断の仕方学校で指導 ・危機管理課が看板設置済み
42		丹原総合支所西側の交差点				○	③横断歩道がないため、児童の横断に危険がある。交通量は非常に多い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）														
43	徳田小学校	西条市丹原町徳能	丹波神社前の道路際			○	①秋から冬にかけて水が染み出し、冬の寒い日には、道路に染み出した水が凍結することがある。登校中の児童の列に、スリップした車が接触しないか心配である。	道路管理者その他	その他	8/20											○		・道路管理者が対策済み
44		西条市丹原町高知	丹波神社北側交差点			○	②現在通学路ではないが、5/5の徳能住宅火災の事後処理のため、通学路変更を検討。横断歩道がなかったため、南側歩道を通るルートは外した。	交通規制新設	横断歩道													○	
45	田滝小学校	西条市丹原町高松甲2266番地1付近	田滝小学校西側門付近			○	①道幅も狭く、児童が一時停止するスペースがほとんどないため、ドライバーから児童が見えにくい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/8											○		・道路管理者が外側線を引くH31年度予定。 ・危機管理課が「飛び出し注意」の看板を設置済
46	田野小学校	田野小学校東側交差点				○	①緩やかなカーブで見通しが悪い所の先に、児童が横断するポイントがある。自車が徐行できるような対策必要（カラー舗装など）	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/8											○		・警察がバトロールを強化。 ・道路管理者が歩道のカラー舗装はしているが、農田田野支所前等は未着手のため、計画する。交差点前に「減速」の文字を表示する。
47		田野小学校周辺国広バス停前交差点				○	②児童が横断するポイントであるが、停止線や止まれる表示が消えていて危険。	交通規制補修	一時停止													○	
48	中川小学校	西条市丹原町来見63-1付近	讃岐街道の佐伯スタア一前			○	①見通しが悪く、飛び出してくる自動車や自転車が近く、登下校時に歩行者と接触しやすくなる。「止まれ」の文字と停止線が消えている。	交通規制補修	一時停止	8/8											○		・警察が補修済み
49		県道152号線	石経橋の南側交差点			○	②見通しはよいが、大型車がよく通る。「止まれ」の文字と停止線が消えている。	交通規制補修	一時停止													○	

※ 1か所で複数の対策が必要となる場合は、主たる事業を選択したうえで、備考欄にその他の対策内容を簡記する。