

西条市空き家バンク

|           |   |                    |          |         |           |                    |           |        |        |
|-----------|---|--------------------|----------|---------|-----------|--------------------|-----------|--------|--------|
| 登録番号      | 33号   |                    | 分類       | ■売却 □賃貸 |           |                    |           |        |        |
| 物件所在地     | 西条市西泉   |                    |          |         |           |                    |           |        |        |
| 希望価格      | 売却： 200万円   |                    | 賃貸（月額）：  |         | 円         |                    |           |        |        |
| 建物概要      | 面積  |                    | 構造       |         | 補修の要否     |                    | 補修の費用負担   |        |        |
|           | 土地  | 1048.64㎡           |          | ■木造     |           | □補修は不要             |           | □所有者負担 |        |
|           | 建物  | 延床面積               | 110.21㎡  |         | □軽量鉄骨造    |                    | ■多少の補修は必要 |        | ■入居者負担 |
|           |   | 1階                 | 110.21㎡  |         | □鉄筋コンクリート |                    | □大幅な補修が必要 |        | □その他   |
|           |   | 2階                 | ㎡        |         | □その他      |                    | □現在補修中    |        | ( )    |
| その他       | 別棟(納屋・倉庫)   |                    | ( )      |         | 建築年       |                    | 大正10年     |        |        |
| 設備状況      | 電気  | ■引き込み済み □その他 ( )   |          |         | トイレ       | □水洗 ■汲取り           |           |        |        |
|           | ガス  | ■プロパンガス □その他 ( )   |          |         |           | ■和式 □洋式            |           |        |        |
|           | 水道  | ■上水道 □井戸水 □その他 ( ) |          |         | 駐車場       | 有 (車庫 有 <b>無</b> ) |           |        |        |
|           | 下水道   | □下水道 □浄化槽 □その他 ( ) |          |         | 倉庫        | ■あり □なし            |           |        |        |
|           | 風呂  | □ガス □灯油 □電気 ■その他   |          |         | 庭         | ■あり □なし            |           |        |        |
| への主要施設等距離 | ■駅  | 0.9km              | ■バス停     | 0.6km   | ■市役所      | 3.8km              | ■病院       | 3.9km  |        |
|           | ■警察署  | 7.3km              | ■消防署     | 6.4km   | ■保育園      | 0.4km              | ■小学校      | 0.4km  |        |
|           | ■中学校  | 2.0km              | ■高校      | 4.7km   | ■温泉施設     | 1.7km              | ■スーパー     | 1.8km  |        |
|           | ■公園   | 2.4km              | ■ホームセンター | 5.1km   | □その他 ( )  |                    | km        |        |        |
| 利用状況      | ■未使用 ( 10 ) 年 □別荘 □物置的使用 □その他 ( )   |                    |          |         |           |                    |           |        |        |
| 間取り図      |   |                    |          |         |           |                    |           |        |        |
|           |   |                    |          |         |           |                    |           |        |        |
| 特記事項      | <ul style="list-style-type: none"> <li>床、屋根等に傷みあり。</li> <li>納屋等は要改修。</li> </ul> |                    |          |         |           |                    |           |        |        |

