


大町小学校通学路対策箇所図



①近くに幼稚園があり、中学生の通学路にもなっているため交通量が多い。
<対策メニュー>
・注意喚起の棒の設置を検討

②外側線が消えているところがある。
<対策メニュー>
・塗り直しを検討
③視界不良の曲がり角がある。
<対策メニュー>
・私道のためカーブミラー等の設置はできない。

①

②

③