

壬生川小学校通学路対策箇所図



①道幅が狭く、道と用水路の距離が近い
ため、登下校時に自動車と歩行者が
離合する際に危険である。

<対策メニュー>

・土地改良区との絡みもあるので現状
維持

②横断歩道は設置されているが、朝夕
の交通量が多く道路が直線で車のス
ピードも出やすく危ない。

<対策メニュー>

・巡回、交通指導
・看板設置済み