

# 丹原小学校通学路対策箇所図

①交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭いうえに、ガードレール等がないため、川への転落の恐れがある。  
＜対策メニュー＞  
・河川管理者と協議して対応を検討

②③交通量が多くスピードを出す車両も多いが、「止まれ」の表示が消えており、出会いがしらの事故の恐れがある。  
＜対策メニュー＞  
・補修済み

